

Starosta Cieszyński
ul. Bobrecka 29
43 - 400 CIESZYN

RZ.0003.2.6.2024

RADA POWIATU
CIESZYŃSKIEGO
wpłynęło
data 31.12.2024
nr

Cieszyn, dnia 02.01.2025r.

Szanowny Pan
Leszek Bujok
Radny Rady Powiatu Cieszyńskiego


W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 18.12.2024r. dotyczące uszkodzonej balustrady ochronnej na skrzyżowaniu DP 2673 S ul. Turystyczna z DW 941 ul. Kopydło w Wiśle po uzgodnieniu z PZDP w Cieszynie pragnę poinformować, iż z uwagi na lokalizację balustrady bezpośrednio na skrzyżowaniu dróg publicznych różnych kategorii (a częściowo na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego) w chwili obecnej prowadzone jest postępowanie administracyjne przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach, mające na celu wskazanie jednostki samorządowej odpowiedzialnej za bieżące utrzymanie tego odcinka drogi wraz z wszystkimi elementami jej wyposażenia.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych: „Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii”.

Na mocy powyższych zapisów PZDP w Cieszynie poinformował ZDW w Katowicach o konieczności przeprowadzenia prac naprawczych uszkodzonej balustrady zgodnie z kompetencjami. Jednak w ocenie ZDW Katowice przedmiotowy most wraz z balustradą zlokalizowane są w ciągu drogi powiatowej, i jako taka powinna zostać naprawiona przez Zarządcę drogi powiatowej.

W związku z powyższymi okolicznościami PZDP w Cieszynie zwrócił się do WINB w Katowicach o jednoznaczne wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za realizację prac naprawczych.

Z poważaniem

STAROSTA

Janina Żagan